

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Levantamento de equipamentos, móveis e instalações do câmpus da Uniamérica

A equipe de trabalho instituída pela Portaria PROAGI N° 88, responsável pela realização do levantamento dos equipamentos, móveis, demais bens e instalações pertencentes ao câmpus da UNIAMÉRICA, realizou durante o mês de novembro de 2015 uma vistoria nas edificações do local.

1. Infraestrutura e bens móveis

Após vistoria, verificou que os seguintes itens detalhados a seguir, são de interesse da UNILA, pois possibilitam o uso do imóvel para os fins a que se destina.

Tabela 1: Relação de itens de interesse da UNILA

| Itens | Quantidade |
|--|-------------------|
| Luminárias grandes (com lâmpadas) | 1619 |
| Luminárias pequenas (com lâmpadas) | 263 |
| Refletores | 48 |
| Persianas horizontais | 74 |
| Persianas verticais | 7 |
| Conjuntos de cortinas | 177 |
| Quadros branco | 56 |
| Quadros branco de vidro | 10 |
| Quadros verde | 47 |
| Divisórias de Eucatex | - |
| Exaustores de parede | 8 |
| Exaustores de teto | 29 |
| Par de postes para rede de vôlei | 1 |
| Par de travas de futsal | 1 |
| Par de bases de basquete | 1 |
| Tela de proteção (arquibancadas ginásio) | - |
| Barra de exercícios (fixada na parede) | 1 |

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

| Itens | Quantidade |
|---|-------------------|
| Espelhos | 27 |
| Torneiras | 167 |
| Chuveiro frio | 8 |
| Chuveiro quente | 4 |
| Cortinas (boxes de banho) | 10 |
| Pias de cerâmica (bancada de granito) | 28 |
| Pias de cerâmica | 47 |
| Pias de inox (bancada de granito com armário de MDF); | 15 |
| Pias de inox (bancada de granito) | 9 |
| Pias de inox (bancada de inox) | 3 |
| Tanques de inox (bancada de granito) | 2 |
| Tanques de imersão para cadáveres (base de alvenaria com tampa de inox) | 2 |
| Bancada revestida em formica com tubulação de gás e bicos de bunsen (base de alvenaria) | 5 |
| Bancada revestida em formica (base de alvenaria / diversos tamanhos) | 5 |
| Bancada de granito (base de alvenaria) | 13 |
| Bancada revestida em cerâmica branca (base de alvenaria) | 6 |
| Palco | 1 |
| Púlpito | 1 |
| Calha de iluminação (14 refletores coloridos) | 1 |
| Escadas de acesso ao palco | 2 |
| Tela de projeção grande (auditório) | 1 |
| Mesa de reuniões (auditório) | 1 |
| Mesas de reuniões (salas de estudos / biblioteca) | 8 |
| Estações de estudo (biblioteca) | 34 |
| Balcão de recepção | 3 |
| Mesas de reunião com instalação elétrica (tomadas) embutida | 4 |
| Armário de 6 portas embutido na parede (utilizado como divisória) | 1 |
| Caixa de som (embutidas no teto) | - |
| Rack de parede | 12 |
| Rack vertical | 1 |

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

| Itens | Quantidade |
|--------------------------|------------|
| Fibra ótica | - |
| Conversor de fibra ótica | - |

OBSERVAÇÃO:

- ¹. As quantidades apresentadas são aproximadas.
- ². Não foi possível quantificar alguns itens devido as suas unidades de medida. A seguir, todos os itens foram detalhados por espaço.
- ³. Em toda a estrutura do câmpus, é de interesse da UNILA que os cabeamentos (cabos UTP, fibra ótica e conversores onde estiverem as fibras) permaneçam.

1.1. Detalhamento por espaço

1.1.2. Prédio Central:

| Sala 101 / 102 |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 12 luminárias grandes (com lâmpadas); • 4 persianas horizontais; • 1 rack de parede; • cabeamento de rede e elétrica. |

| Sala 103 |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 12 luminárias grandes (com lâmpadas); • quadro branco (manchado); • quadro verde; • 4 conjuntos de cortinas (partes soltas). |

| Sala 104 |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 12 luminárias grandes (com lâmpadas); • quadro branco (manchado); • quadro verde; • 4 conjuntos de cortinas (um trilho quebrado). |

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 105

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 3 conjuntos de cortinas (1 conjunto com 1 folha faltando).

Sala 106

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 4 conjuntos de cortinas (2 folhas soltas).

Sala 107

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 3 conjuntos de cortinas (1 conjunto com 1 folha faltando).

Sala 108

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (falta o marco de um lado);
- quadro verde;
- 4 conjuntos de cortinas.

Sala 109

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 3 conjuntos de cortinas.

Sala 110

- 9 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 exaustor de parede.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 111

- 16 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 1 conjunto de cortinas.

Sala 112

- 16 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco;
- quadro verde;
- 1 conjunto de cortinas.

Sala 113

- 16 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco - patrimônio Uniamérica 1384;
- 1 conjunto de cortinas;
- 1 rack de parede (shaft);
- cabeamento de rede e elétrica (shaft).

Sala 114

- 16 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 1 conjunto de cortinas.

Sala 115

- 16 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 2 conjuntos de cortinas (1 folha rasgada).

Sala 116

- 16 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 2 conjuntos de cortinas.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 117

- 1 luminária grande (com lâmpadas).

Sala 118

- 3 luminárias grandes (com lâmpadas).

Sala 119

- 3 luminárias grandes (com lâmpadas);
- cabeamento de rede e elétrica.

Sala 120

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- cabeamento de rede e elétrica.

Sala 121 – Copa

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 tanque de inox (1 torneira) com bancada de granito e base de concreto.

Sala 122 – Sala de Descanso

- 3 luminárias grandes (com lâmpadas).

Sala 123 / 1 – Recepção Administrativo

- 3 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 persiana horizontal;
- divisórias;
- balcão de recepção.

Sala 123 / 2 – Administrativo

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- divisórias.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 123 / 3 – Administrativo

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 2 persianas horizontais;
- divisórias.

Sala 123 / 4 – Administrativo

- 7 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 3 persianas horizontais;
- divisórias.

Sala 123 / 5 – Administrativo

- 4 luminárias grandes (com lâmpadas);
- divisórias.

Sala 123 / 6 – Administrativo

- 3 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 3 persianas horizontais;
- divisórias.

Sala 123 / 7 – Administrativo

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- divisórias;
- balcão de recepção.

Sala 123 / 7 (arquivo 2) – Administrativo

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- divisórias;
- 1 rack de parede;
- cabeamento de rede e elétrica.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 123 / 8 – Administrativo

- 24 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 5 persianas horizontais;
- 1 exaustor de parede;
- 1 Rack de parede;
- cabeamento de rede e elétrica;
- instalação elétrica existentes nas mesas centrais.

Sala 123 / 9 – Administrativo

- 4 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 2 persianas horizontais.

Sala 123 / 10 – Administrativo

- 1 luminária grande (com lâmpadas);
- 1 persiana horizontal.

Sala 123 / 11 – Administrativo

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 4 persianas horizontais.

Sala 123 / 12 – Administrativo

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 2 persianas horizontais;
- divisórias;
- armário de 6 portas embutido na parede (utilizado como divisória).

Sala 123 / 13 – Administrativo (Sala de Reuniões)

- 4 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 persiana horizontal;
- 2 exaustores no teto.

Banheiro Feminino Leste – Térreo

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho (2 peças);
- 5 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (5 torneiras).

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Banheiro Masculino Leste – Térreo

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho;
- 2 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (2 torneiras).

Banheiro Acessível Leste – Térreo

- 1 luminária grande (com lâmpadas);
- 1 espelho;
- 1 pia de cerâmica (1 torneira).

Banheiro Feminino Oeste – Térreo

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho (4 peças);
- 4 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (4 torneiras).

Banheiro Masculino Oeste – Térreo

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho (2 peças);
- 2 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (2 torneiras).

Banheiro Acessível Oeste – Térreo

- 1 luminária grande (com lâmpadas);
- 1 pia de cerâmica (1 torneira);
- 1 exaustor de parede.

Sala 201

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 4 persianas horizontais.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 202

- 20 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 52 luminárias pequenas (com lâmpadas);
- 3 quadro branco de vidro (6 partes);
- 8 persianas horizontais;
- caixas de som embutidas no teto.

Sala 203

- 20 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 52 luminárias pequenas (com lâmpadas);
- 4 quadro branco de vidro (8 partes);
- 10 persianas horizontais;
- caixas de som embutidas no teto.

Sala 204

- 16 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 60 luminárias pequenas (com lâmpadas);
- 3 quadro branco de vidro (5 partes);
- 10 persianas horizontais;
- caixas de som embutidas no teto;
- 1 rack de parede (shaft);
- cabeamento de rede e elétrica (shaft).

Sala 205

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 4 conjuntos de cortinas.

Sala 206

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 4 conjuntos de cortinas.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 207

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 4 conjuntos de cortinas.

Sala 208

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 4 conjuntos de cortinas.

Sala 209

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 4 conjuntos de cortinas.

Sala 210

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco;
- quadro verde;
- 3 conjuntos de cortinas.

Sala 211

- 16 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 1 conjunto de cortinas.

Sala 212

- 16 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 213

- 16 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 1 conjunto de cortinas.

Sala 214

- 16 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 1 conjunto de cortinas;
- 1 rack de parede (shaft);
- cabeamento de rede e elétrica (shaft).

Sala 215

- 16 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 1 conjunto de cortinas.

Sala 216

- 16 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 3 conjuntos de cortinas.

Sala 217

- 21 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 2 conjuntos de cortinas.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Banheiro Feminino Leste – 1º pavimento

- 4 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 6 luminárias pequenas (com lâmpadas);
- 1 espelho (4 peças);
- 8 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (8 torneiras, sendo 2 torneiras com pouca vazão).

Banheiro Masculino Leste – 1º pavimento

- 3 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho (4 peças);
- 8 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (7 torneiras, sendo 1 torneira quebrada. *falta 1 torneira).

Banheiro Acessível Leste – 1º pavimento

- 1 luminária grande (com lâmpadas);
- 1 pia de cerâmica (1 torneira).

Banheiro Feminino Oeste – 1º pavimento

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho (4 peças);
- 4 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (4 torneiras).

Banheiro Masculino Oeste – 1º pavimento

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho (2 peças);
- 2 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (2 torneiras, sendo 1 torneira quebrada).

Banheiro Acessível Oeste – 1º pavimento

- 1 luminária grande (com lâmpadas);
- 1 pia de cerâmica (1 torneira);
- 1 exaustor de parede.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 301

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 2 quadros branco (manchados);
- 4 conjuntos de cortinas.

Sala 302

- 14 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco;
- quadro verde;
- 4 conjuntos de cortinas.

Sala 303

- 9 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco;
- quadro verde;
- 3 conjuntos de cortinas (1 conjunto falta 1 folha).

Sala 304

- 43 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 14 persianas horizontais.

Sala 305

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 3 conjuntos de cortinas.

Sala 306

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 4 conjuntos de cortinas;
- 1 rack de parede (shaft);
- cabeamento de rede e elétrica (shaft).

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 307

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 4 conjuntos de cortinas (1 folha rasgada).

Sala 308

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 4 conjuntos de cortinas.

Sala 309 – Auditório

- 8 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 60 luminárias pequenas (com lâmpadas);
- palco;
- 1 púlpito;
- calha de iluminação (14 refletores coloridos);
- 2 escadas de acesso ao palco;
- 1 mesa de reuniões
- 1 tela de projeção grande (palco).

Sala 310 – Biblioteca

- 109 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 6 conjuntos de cortinas;
- balcão de recepção;
- divisórias da entrada da biblioteca;
- divisórias salas separadas;
- divisórias de 8 salas de estudos
- 8 mesas de reuniões (salas de estudos);
- 34 estações de estudo;
- 1 rack de parede;
- cabeamento de rede e elétrica.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 311 – Laboratório de Informática

- 16 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- 4 conjuntos de cortinas;
- 1 rack de parede;
- cabeamento de rede e elétrica;
- estrutura elétrica e de rede para as mesas do laboratório.

Sala 312 – Laboratório de Informática

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- 4 conjuntos de cortinas;
- 1 rack de parede;
- cabeamento de rede e elétrica;
- estrutura elétrica e de rede para as mesas do laboratório.

Sala 313 – TI

- 5 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 rack vertical;
- 1 rack de parede;
- quadro de energia;
- cabeamento de rede e elétrica.

Sala 314 – CPD

- 6 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 2 conjuntos de cortinas.

Banheiro Feminino Leste – 2º pavimento

- 4 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 6 luminárias pequenas (com lâmpadas);
- 1 espelho (4 peças / 1 quebrada);
- 8 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (8 torneiras).

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Banheiro Masculino Leste – 2º pavimento

- 3 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 6 luminárias pequenas (com lâmpadas);
- 1 espelho (4 peças);
- 8 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (8 torneiras).

Banheiro Acessível Leste – 2º pavimento

- 1 luminária grande (com lâmpadas);
- 1 pia de cerâmica (1 torneira).

Banheiro Feminino Oeste – 2º pavimento

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho (4 peças);
- 4 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (4 torneiras).

Banheiro Masculino Oeste – 2º pavimento

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho (2 peças);
- 2 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (2 torneiras)

Banheiro Acessível Oeste – 2º pavimento

- 1 luminária grande (com lâmpadas);
- 1 pia de cerâmica (1 torneira);
- 1 exaustor de parede.

1.1.2. Bloco do Ginásio:

Sala 001

- 20 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco - patrimônio Uniamérica 3160;
- quadro verde - patrimônio Uniamérica 3161;
- 2 conjuntos de cortinas (1 folha rasgada).

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 002

- 2 exaustores de parede;
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 2 conjuntos de cortinas.

Sala 003

- 20 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- 2 conjuntos de cortinas (1 conjunto com 1 folha faltando).

Sala 004

- 14 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 9 luminárias pequenas (com lâmpadas);
- 1 conjunto de cortinas (1 folha faltando);
- 4 caixas de som embutidas no forro de gesso do teto;

Obs.: Sala dividida com divisórias de gesso em espaço para circulação e 2 salas menores (gesso com abertura de uma sala para a outra).

Sala 005 / 006

- 26 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco - patrimônio Uniamérica 1987 (manchado);
- 3 conjuntos de cortinas (2 folhas rasgadas);
- 10 pias de inox (10 torneiras) em 5 bancadas de granito (2 pias em cada bancada) e armário com portas de MDF de base;
- 1 tanque de inox com bancada de granito e base de concreto (1 torneira).

Sala 007

- 14 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 exaustor de teto;
- 1 conjunto de cortinas;
- 1 pias de inox em 1 bancada de granito (1 torneira) e base de alvenaria;
- 1 pia de cerâmica;
- divisórias.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 008

- 11 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 2 pias de inox (2 torneiras) em 2 bancadas de granito (1 pia em cada bancada) com base de alvenaria (uma das bancadas tem portas de MDF);
- 1 bancada revestida em formica (grande) com tubulação de gás e bicos de bunsen, base de alvenaria;
- 1 bancada revestida em formica (pequena), base de alvenaria;
- 1 exaustor de parede;
- 1 rack de parede (shaft);
- cabeamento de rede e elétrica (shaft).

Sala 009

- 17 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco - patrimônio Uniamérica 1754;
- 2 conjuntos de cortinas;
- 3 pias de inox (3 torneiras) em 3 bancadas de granito (1 pia em cada bancada) com base de alvenaria;
- 2 bancadas (grandes) revestida em formica com tubulação de gás e bicos de bunsen, base de alvenaria;
- 2 bancadas (grandes) revestida em formica com base de alvenaria.

Sala 010

- 19 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco - patrimônio Uniamérica 1620;
- 2 conjuntos de cortinas;
- divisórias.

Sala 011

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 4 refletores (com lâmpadas);
- quadro branco - patrimônio Uniamérica 2102;
- 4 conjuntos de cortinas.

Sala 012

- 4 luminárias grandes (com lâmpadas).

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 013

Sala 014 / 015

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 rack de parede;
- conversor de fibra;
- fibra que interliga com o prédio central;
- cabeamento de rede e elétrica.

Sala 016 – Copa

- 03 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 pia de inox (1 torneira) em 1 bancada de granito com base de alvenaria.

Sala 017 – Academia

- 24 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro verde - patrimônio Uniamérica 2109;
- 2 conjuntos de cortinas;
- 1 espelho grande (6 peças);
- barra de exercícios fixada na parede.

Quadra Poliesportiva

- 44 refletores (com lâmpadas);
- 1 par de postes para rede de vôlei;
- 1 pare de travas de futsal;
- 1 par de bases de basquete;
- telas de proteção.

Banheiro Feminino – Térreo

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho (3 peças);
- 3 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (3 torneiras).

Obs.: Banheiro com 3 boxes sanitários.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Banheiro Masculino – Térreo

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho (3 peças);
- 3 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (3 torneiras).

Obs.: Banheiro com 3 boxes sanitários e 3 mictórios.

Banheiro Acessível – Térreo

- 1 luminária grande (com lâmpadas);
- 1 espelho (quebrado);
- 1 pia de cerâmica em 1 bancada de granito (1 torneira);
- 1 chuveiro frio.

Vestiário Feminino – Térreo

- 4 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho (4 peças);
- 4 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (4 torneiras);
- 3 chuveiros frios;
- 2 chuveiros quentes (1 deles foi instalado pela UNILA);
- 5 cortinas nos boxes de banho.

Obs.: Banheiro com 3 boxes sanitários e 5 boxes de banho.

Vestiário Masculino – Térreo

- 5 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho (3 peças);
- 3 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (3 torneiras);
- 2 chuveiros frios;
- 2 chuveiros quentes (1 deles foi instalado pela UNILA);
- 5 cortinas nos boxes de banho.

Obs.: Banheiro com 3 boxes sanitários, 5 boxes de banho e 2 mictórios.

Sala 101

- 20 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco - patrimônio Uniamérica 2886 (manchado);
- quadro verde - patrimônio Uniamérica 2887;
- 2 conjuntos de cortinas (1 folha rasgada).

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 102

- 20 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco - patrimônio Uniamérica 2826 (manchado);
- quadro verde - patrimônio Uniamérica 2827;
- 1 conjunto de cortinas (1 folha rasgada).

Sala 103

- 20 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro verde;
- 2 conjuntos de cortinas (1 folha rasgada).

Sala 104

- 17 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 2 pias de inox em 1 bancada de granito (2 torneiras, sendo 1 quebrada), base de alvenaria com portas de MDF.

Sala 105

- 9 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro verde - patrimônio Uniamérica 2883;
- 1 conjunto de cortinas;
- 1 pia de inox em 1 bancada de granito (1 torneira), base de alvenaria com portas de MDF.

Sala 106

- 9 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro verde - patrimônio Uniamérica 2621;
- 1 conjunto de cortinas;
- 1 pia de inox em 1 bancada de granito (1 torneira), base de alvenaria.

Sala 107

- 9 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro verde - patrimônio Uniamérica 2461;
- 1 conjunto de cortinas.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 108

- 8 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco - patrimônio Uniamérica 1368 (manchado);
- 1 conjunto de cortinas;
- 1 pia de inox em 1 bancada de granito (1 torneira), base de alvenaria.

Sala 109

- 18 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 pia de inox em 1 bancada de granito (1 torneira), base de alvenaria;
- 1 rack de parede (shaft);
- cabeamento de rede e elétrica (shaft).

Sala 110 / 111

- 39 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco - patrimônio Uniamérica 1904 (manchado);
- quadro verde - patrimônio Uniamérica 1903;
- 4 conjuntos de cortinas.

Sala 112

- 7 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 conjunto de cortinas.

Sala 113 / 114

- 24 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco - patrimônio Uniamérica 3673 (manchado);
- quadro verde - patrimônio Uniamérica 3672;
- 2 conjuntos de cortinas (1 conjunto com 1 folha faltando).

Sala 115

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas).

Sala 116

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas).

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 117

- 3 luminárias grandes (com lâmpadas).

Banheiro Feminino – 1º pavimento

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho (3 peças);
- 3 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (3 torneiras).

Obs.: Banheiro com 3 boxes sanitários.

Banheiro Masculino – 1º pavimento

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho (3 peças);
- 3 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (3 torneiras).

Obs.: Banheiro com 3 boxes sanitários e 3 mictórios.

Banheiro Acessível – 1º pavimento

- 1 luminária grande (com lâmpadas);
- 1 espelho;
- 1 pia de cerâmica em 1 bancada de granito (1 torneira).
- 1 chuveiro frio.

Sala 201

- 20 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 2 conjuntos de cortinas.

Sala 202

- 35 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 2 conjuntos de cortinas;
- 2 persianas verticais grandes;
- 5 persianas verticais pequenas;
- 8 exaustores de teto.

Obs.: Sala dividida em recepção e 15 salas menores (divisórias de gesso)
As luminárias dessa sala foram instaladas pela UNILA, pois a sala foi entregue sem.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 203

- 17 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro verde - patrimônio Uniamérica 2390.

Sala 204

- 18 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco (manchado);
- quadro verde;
- 2 conjuntos de cortinas (1 folha rasgada).

Sala 205

- 18 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco;
- 2 conjuntos de cortinas (partes danificadas).

Sala 206

- 18 luminárias grandes (com lâmpadas);
- quadro branco - patrimônio Uniamérica 3486;
- quadro verde - patrimônio Uniamérica 3485;
- 2 conjuntos de cortinas (1 rasgada);
- 1 rack de parede (shaft);
- cabeamento de rede e elétrica (shaft).

Sala 207 – Observatório 1

- 3 luminárias pequenas (com lâmpadas).

Sala 208 – Laboratório de Habilidades

- 11 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 9 exaustores de teto.

Sala 207 – Observatório 2

- 3 luminárias pequenas (com lâmpadas).

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 210 – Laboratório de Habilidades

- 7 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 4 pias de cerâmica (4 torneiras).

Sala 211 – Sala de Tutoria

- 16 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 2 conjuntos de cortinas;
- 4 mesas de reunião com instalação elétrica (tomadas) embutida.

Sala 212

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas).

Sala 213

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 conjunto de cortinas.

Sala 214

- 7 luminárias grandes (com lâmpadas).

Sala 215

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas).

Banheiro Feminino – 2º pavimento

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho (3 peças);
- 3 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (3 torneiras).

Obs.: Banheiro com 3 boxes sanitários.

Banheiro Masculino – 2º pavimento

- 2 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 espelho (3 peças);
- 3 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (3 torneiras).

Obs.: Banheiro com 3 boxes sanitários e 3 mictórios.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Banheiro Acessível – 2º pavimento

- 1 luminária grande (com lâmpadas);
- 1 espelho;
- 1 pia de cerâmica em 1 bancada de granito (1 torneira).
- 1 chuveiro frio.

1.1.3. Bloco de Bio-Saúde

ADM - Sala administrativa dos laboratórios

- 4 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 rack de parede;
- cabeamento de rede e elétrica.

LABORATÓRIO REAGENTES - Sala de reagentes

- 3 luminárias grandes (com lâmpadas).

Sala 01 – LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR / ÁREA BIOQUÍMICA

- 19 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 quadro branco – patrimônio Uniamérica 1285;
- 1 bancada lateral de granito, base de alvenaria;
- 3 bancadas revestida em formica com tubulação de gás e bicos de bunsen (6 em cada), base de alvenaria;
- 3 pias de inox em 1 bancada de granito (3 torneiras), base de alvenaria;
- 3 pias de inox (3 torneiras) em 3 bancadas de granito (1 pia em cada bancada) e armário com portas de MDF de base;
- 2 persianas verticais;
- 1 exaustor de teto.

Sala 02 – SALA DE PREPARO

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 5 pia de inox em 1 bancada de granito (5 torneiras), base de alvenaria;
- 5 bancadas laterais de granito, base de alvenaria e armário de MDF;
- 1 exaustor de teto.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 03 – LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA

- 19 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 quadro branco;
- 4 pia de inox (4 torneiras) em 1 bancada de granito, base de alvenaria;
- 7 pia de inox (6 torneiras) em 1 bancada de granito, base de alvenaria;
- 2 persianas verticais (quebradas).

**Sala 04 – LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR
ÁREA microbiologia / parasitologia**

- 14 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 quadro branco (manchado) – patrimônio Uniamérica 00050;
- 2 bancadas revestida em formica com tubulação de gás e bicos de bunsen (14 em cada), base de MDF;
- 3 bancadas laterais de granito, armário de MDF de base;
- 1 bancada lateral de granito, base de alvenaria e armário de MDF;
- 1 bancada lateral de granito, base de alvenaria;
- 2 pias de inox em 1 bancada de granito (2 torneiras), base de alvenaria e armário de MDF;
- 2 pias de inox (2 torneiras) em 2 bancadas de granito (1 pia em cada bancada), base de alvenaria e armário de MDF;
- 1 exaustor de teto;
- 2 persianas verticais (quebradas).

Sala 05 – LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR / ÁREA ANATOMIA

- 24 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 quadro branco (manchado) – patrimônio Uniamérica 000777;
- 2 pias de inox em 1 bancada de granito (2 torneiras), base de alvenaria e armário de MDF;
- 3 pias de inox em 1 bancada de granito (2 torneiras), base de alvenaria;
- 4 pias de inox em 1 bancada de granito (2 torneiras), base de alvenaria;
- 3 persianas verticais (quebradas);
- 1 exaustor de teto.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 06 – SALA DE APOIO ANATOMIA

- 12 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 2 persianas verticais (quebradas);
- 02 pias de inox em 1 bancada de inox (02 torneiras);
- 1 exaustor de teto;
- 2 tanques de imersão para cadáveres, base de alvenaria com tampa de inox.

**Sala 07 – LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR /
ÁREA BIOLOGIA MOLECULAR**

- 3 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 quadro verde - patrimônio Uniamérica 000820;
- 2 bancadas laterais de granito, base de ferro;
- 1 pia de inox (1 torneira) em 1 bancada de inox.

**Sala 08 - LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR /
ÁREA ZOOLOGIA / BOTÂNICA**

- 14 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 bancada lateral de granito, base de alvenaria;
- 3 bancadas revestida em formica com tubulação de gás e bicos de bunsen (6 em cada), base de alvenaria;
- 3 pias de inox (3 torneiras) em 3 bancadas de granito (1 pia em cada bancada), base de alvenaria e armário de MDF
- 1 quadro branco (manchado) - patrimônio Uniamérica 000454;
- 2 persianas verticais (quebradas);
- 1 exaustor de teto.

Sala 09 - SALA DE COLEÇÕES

- 3 luminárias (com lâmpadas).

Sala 10 - ALMOXARIFADO

- 6 luminárias (com lâmpadas);
- 1 exaustor de teto.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 11 – SALA DE TÉCNICOS

- 5 luminárias grandes;
- 1 persiana vertical (quebrada);
- divisórias;
- 1 exaustor de teto.

**Sala 12 – LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR /
ÁREA MICROSCOPIA E IMAGEM AVANÇADA**

- 13 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 1 pia de inox (1 torneira) em 1 bancada de granito, armário de MDF de base;
- 1 quadro verde (falta o marco de um lado);
- 1 exaustor de teto.

Obs.: dentro desse laboratório há uma sala denominada câmera escura (paredes de gesso) com 1 pia de inox (1 torneira) em 1 bancada de granito, base de alvenaria e armário de MDF.

Banheiro Feminino

- 3 luminárias pequenas (com lâmpadas);
- 1 espelho (3 peças);
- 3 pias de cerâmica em 1 bancada de granito (3 torneiras).

Obs.: Banheiro com 4 boxes sanitários (1 acessível).

Banheiro Masculino

- 3 luminárias pequenas (com lâmpadas);
- 1 espelho (3 peças / 1 quebrada);
- 3 pias de cerâmica (3 torneiras) em 1 bancada de granito.

Obs.: Banheiro com 3 boxes sanitários (1 acessível) e 2 mictórios.

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR – ANTIGA SALA BIOTÉRIO

- 7 luminárias grandes (com lâmpadas);
- 2 pias (1 torneira) em 2 bancadas com revestimento em cerâmica branca e base de alvenaria;
- exaustor.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR – ANTIGA SALA DA ANALISES CLÍNICAS

- **Sala 01:** 2 luminárias; 3 pias de cerâmica (2 torneiras) e 1 pia de inox (1 torneira) em 1 bancada de granito com base de alvenaria.
- **Sala 02:** 1 luminária; 1 pia de inox (1 torneira) em 1 bancada de granito com base de alvenaria; 1 persiana vertical;
- **Sala 03:** 3 luminárias; 2 bancadas revestida de cerâmica branca e base de alvenaria; 1 bancada revestida de cerâmica branca, base de alvenaria e armário de MDF.
- **Sala 04:** 3 luminárias; 1 bancada revestida de cerâmica branca e base de alvenaria; 2 bancadas revestidas de cerâmica branca, base de alvenaria e armário de MDF (furo para passagem de tubulação);
- **Sala 05:** 3 luminárias; 3 bancadas revestida de cerâmica branca e base de alvenaria (furo para passagem de tubulação);
- **Corredor:** 3 luminárias; 2 pequenas bancadas revestida de cerâmica branca e base de alvenaria.

1.1.4. Estacionamento

Sala da Portaria

- conversor de fibra ótica;
- fibra ótica que interliga com o Prédio Central;
- cabeamento de rede e elétrica.

1.1.5. Espaço Ágora

Espaço Ágora

- cabeamento de rede e elétrica.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

2. Ar - Condicionado

Objetivando garantir a funcionalidade das instalações a serem ocupadas pela UNILA, faz-se necessário ambientes climatizados, para os diversos fins a que se destinam, garantindo espaços adequados para instalação de salas de aulas, laboratórios de ensino e o adequado conforto térmico aos usuários.

Foi realizada uma vistoria para avaliação de parâmetros quantitativos e qualitativos a respeito do funcionamento do aparelhos de ar condicionado existentes no local, através da medição dos seguintes parâmetros:

- Temperatura do ambiente;
- Umidade relativa do ambiente;
- Temperatura de saída do ar;
- Umidade relativa na saída do ar.

Devido a posição de instalação dos aparelhos, em alguns casos não foi possível obter tais parâmetros. Nestes equipamentos foi realizada apenas uma avaliação qualitativa em conjunto com o questionamento aos funcionários responsáveis pelos ambientes.

De maneira geral, os aparelhos apresentaram desempenho dentro do esperado e, portanto, devem ser mantidos (**Tabela 2**), salvo os aparelhos apresentados na **Tabela 3**. Neste caso, os aparelhos indicados necessitam de manutenção para que voltem a apresentar desempenho satisfatório.

Ressalta-se que os aparelhos de ar condicionado instalados no local, são operados através de poucos controles, em sua maioria em mau estado de conservação. Algumas salas da área administrativa possuem controle próprio ou um controlador semelhante a um termostato fixo à parede e ligado diretamente aos equipamentos, atuando assim como uma espécie de controle remoto com fio.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Tabela 2 – Quantidade de aparelhos de ar condicionado funcionando

| Item | Quantidade |
|--|------------|
| Aparelhos de ar condicionado funcionando | 110 |

Tabela 3 – Relação de aparelhos de ar condicionado com defeito

| Local | Sala | Potência BTU/h | Defeito |
|--------------------|---------|-------------------|--|
| Prédio Central | 105 | 60000 | Condensando água para o interior da sala |
| Prédio Central | 110 | ----- | Condensando água para o interior da sala |
| Prédio Central | 114 | 60000 | Apenas opera no ciclo de ventilação |
| Prédio Central | 120 | 12000 | Apenas opera no ciclo de ventilação |
| Prédio Central | 122 | 9000 | Apenas opera no ciclo de ventilação |
| Bloco do Ginásio | 6 | 60000 | Resfriamento insuficiente |
| Bloco do Ginásio | 10 | 12000 | Aparelho não liga |
| Bloco do Ginásio | 17 | ----- | Não liga |
| Bloco do Ginásio | 103 | 60000 | Não possui unidade condensadora |
| Bloco do Ginásio | 105 | ----- | Não possui unidade condensadora |
| Bloco do Ginásio | 108 | 60000 | Apenas ventilação |
| Bloco do Ginásio | 205 | 60000 | Condensando água para o interior da sala |
| Bloco do Ginásio | 210 / 1 | 9000 | Não liga |
| Bloco de Bio-saúde | 11 | ----- | Apenas ventilação |

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

2.1. Detalhamento por espaço

2.1.1. Prédio Central

SALA 101/102

Dados coletados: Dois aparelhos de ar condicionado, um deles, instalado na sala maior tem potência de 60.000 BTU's(Hitachi), o outro aparelho (Climaux) instalado dentro da sala com divisória, não foi possível verificar a potência.

SALA 103

Dados coletados: Ar condicionado modelo RAS506CSR HITACHI, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala. Com sensor externo.

SALA 104

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

SALA 105

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, marca YORK, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala. **Com vazamento no dreno.**

Obs.: Aparelho necessita de manutenção.

SALA 106

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

SALA 107

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala. Com sensor externo.

SALA 108

Dados coletados: Ar condicionado modelo RAS506CSR HITACHI, Tipo Piso Teto, instalado na parte da frente da sala.

SALA 109

Dados coletados: Ar condicionado modelo RAS506CSR HITACHI, instalado na parte da frente da sala.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

SALA 110

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, instalado na parte do fundo da sala. Condensando para dentro da sala.

Obs.: Aparelho necessita de manutenção.

SALA 111

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, marca York, Tipo Piso Teto, instalado na parte lateral da sala.

SALA 112

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, marca York, Tipo Piso Teto, instalado na parte lateral da sala.

SALA 113

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, marca Gree, Tipo Piso Teto, instalado na parte lateral da sala.

SALA 114

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, Tipo Piso Teto, acionado com controle fixado à parede, instalado na parte lateral da sala, este aparelho apenas ventila.

Obs.: Aparelho necessita de manutenção.

SALA 115

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, marca York, Tipo Piso Teto, instalado na parte lateral da sala.

SALA 116

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, marca York, Tipo Piso Teto, instalado na parte lateral da sala.

SALA 117

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 9.000 BTU's.

SALA 118

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, fica ligado em tempo integral, funcionando satisfatoriamente.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

SALA 119

Dados coletados: Não foi realizada nenhuma medição nesta sala, mas o aparelho estava funcionando de acordo com o esperado.

SALA 120

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 12.000 BTU's, tipo hi-wall, instalado na parte lateral da sala. Aparelho com defeito, aparentemente apenas ventilando.

Obs.: Aparelho necessita de manutenção.

OBSERVAÇÃO: Na sala 121 (copa) não tem aparelho instalado.

SALA 122

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 9.000 BTU's, tipo hi-wall. Aparelho com defeito, aparentemente apenas ventilando.

Obs.: Aparelho necessita de manutenção.

SALA 123 / 2

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar.

SALA 123 / 3

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 18.000BTU's, Tipo Hi-wall,

SALA 123 / 4

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 18.000BTU's, Tipo Hi-wall, instalado na parte superior da porta de entrada da sala 123/6.

SALA 123 / 5

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 18.000BTU's.

SALA 123 / 6

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 18.000BTU's, Tipo Hi-wall.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

SALA 123/ 7

Dados coletados: Dois aparelhos de ar condicionado cuja potência é de 60.000 (York) e 24.000BTU's, sendo o primeiro do tipo Piso Teto e o segundo tipo Hi-wall, o primeiro instalado na parte do fundo da sala e o segundo próximo a janela lateral.

SALA 123 / Arquivo 1

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 9.000BTU's, segundo o funcionário da Uniamérica, pois não foi possível entrar nesta sala.

SALA 123 / 8

Dados coletados: Dois aparelhos de ar condicionado, cujas potências são de 60.000BTU's, um da marca Goodweather, do tipo Piso Teto, instalado na parte lateral da sala, o outro aparelho é da marca Hitachi, instalado no fundo sala, em cima da porta de saída.

SALA 123 / 9

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 12.000 BTU's.

SALA 123 / 10

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 12.000 BTU's, tipo hi-wall.

SALA 123 / 11

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 9.000 BTU's, marca Fujitsu, tipo hi-wall.

SALA 123 / 12

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 18.000 BTU's, instalado na lateral direita, tipo hi-wall.

SALA 123 / 13

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 24.000 BTU's, tipo hi-wall. Sala com sistema de exaustão.

SALA 124

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência provável seja de 9.000BTU's, tipo hi-wall. Não foi possível acessar esta sala.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

SALA 201

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, marca Gree, Tipo Piso Teto, instalado na parte da frente da sala.

SALA 202

Dados coletados: Dois aparelhos marca Carrier e Komeco, Tipo Piso Teto, instalados na parte da frente da sala, sendo um ao lado esquerdo e outro ao lado direito.

SALA 203

Dados coletados: Nesta sala estão instalados três aparelhos de 30.000 BTU's cada, marca Komeco, Tipo hi-wall, instalados na parte do fundo da sala, sendo um ao lado esquerdo, outro ao lado direito e um ao centro.

SALA 204

Dados coletados: Nesta sala estão instalados dois aparelhos de 60,000 BTU's, marca HITACHI, Tipo Piso Teto, instalados na parte do fundo da sala, sendo um ao lado esquerdo e outro ao lado direito. São aparelhos novos, com cerca de um ano de uso apenas.

SALA 205

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, marca YORK, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

SALA 206

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

SALA 207

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, marca HITACHI, Tipo Piso Teto, instalado na parte da frente da sala.

SALA 208

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, marca HITACHI, Tipo Piso Teto, instalado na parte da frente da sala.

SALA 209

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, marca HITACHI, Tipo Piso Teto, instalado na parte da frente da sala.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

SALA 210

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, marca HITACHI, Tipo Piso Teto, instalado na parte da frente da sala.

SALA 211

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, marca York, Tipo Piso Teto, instalado na parte lateral da sala.

SALA 212

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, marca York, Tipo Piso Teto, instalado na parte lateral da sala.

SALA 213

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, Tipo Piso Teto, instalado na parte lateral da sala.

SALA 214

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, marca York, Tipo Piso Teto, instalado na parte lateral da sala.

SALA 215

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, marca York, Tipo Piso Teto, instalado na parte lateral da sala.

SALA 216

Dados coletados: Dois aparelhos de ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's cada, marca Goodwearer, Tipo Piso Teto, instalados na parte lateral da sala e na frente.

SALA 217

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, marca York, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

SALA 301

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, marca Goodwearer, Tipo Piso Teto, instalado na parte lateral da sala.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

SALA 302

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, marca Goodwearer, Tipo Piso Teto, instalado na parte lateral da sala.

SALA 303

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, Tipo Hi wall, instalado na parte do fundo da sala.

SALA 304

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, marca Hitachi, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

SALA 305

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, marca Hitachi, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

SALA 306

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, marca Hitachi, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

SALA 307

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, marca Hitachi, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

SALA 308

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000BTU's, marca Hitachi, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

SALA 309 / Auditório

Dados coletados: 6 aparelhos com potência de 60.000 BTU's, funcionando satisfatoriamente.

SALA 310 / Biblioteca

Dados coletados: 6 aparelhos com potência de 60.000 BTU's, funcionando satisfatoriamente.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

SALA 311

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000 BTU's, marca Hitachi, instalado no fundo da sala.

SALA 312

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 60.000 BTU's, marca Hitachi, instalado no fundo da sala.

SALA 313

Dados coletados: Dois aparelhos de ar condicionado de 24.000 BTU's.

SALA 314 / CPD

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 18.000 BTU's.

2.1.2. Bloco do Ginásio

SALA 001

Dados coletados: Ar condicionado com potência de 60.000 BTU's, Tipo Piso Teto, instalado no fundo da sala, funcionando satisfatoriamente.

SALA 004

Dados coletados: Dois aparelhos cuja potência não foi possível identificar, Tipo Piso Teto, sendo um instalado na parte do fundo da sala e outro na lateral esquerda.

SALA 006

Dados coletados: Ar condicionado modelo RAS 506 CSR, Tipo Piso Teto, instalado do lado direito da sala. Aparentemente só ventilando, ar não resfriou durante o teste.

Obs.: Aparelho necessita de manutenção.

SALA 009

Dados coletados: Ar condicionado com potência aproximada de 60.000 BTU's, Tipo Piso Teto, funcionando satisfatoriamente, instalado na parte maior da sala, que está dividida em duas partes.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

SALA 010

Dados coletados: Dois aparelhos de ar condicionado, um deles com potência de 60.000 BTU's, instalado no fundo da sala, Tipo Piso Teto e o outro aparelho instalado na frente da sala, com potência de 12.000 BTU's, do tipo Piso Teto, que apresentou defeito durante o teste.

Obs.: Aparelho de 12.000 BTU necessita de manutenção.

SALA 012

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, Tipo Piso Teto, instalado na parte da frente da sala. Funcionando satisfatoriamente.

SALA 017

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, Tipo Piso Teto, instalado na parte lateral da sala. O aparelho não ligou.

Obs.: Aparelho necessita de manutenção.

OBSERVAÇÃO: As salas do pavimento térreo 002, 003, 005, 007, 008, 011, 013, 014, 015 e 016 não tem aparelhos instalados.

SALA 101

Dados coletados: Ar condicionado com potência de 60.000BTU's, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

SALA 102

Dados coletados: Ar condicionado com potência de 60.000BTU's, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

SALA 103

Dados coletados: Não existe condensadora instalada nesta sala, apenas a evaporadora.

Obs.: Deve ser instalada uma condensadora.

SALA 104

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

SALA 105

Dados coletados: Unidade evaporadora não funciona.
A unidade condensadora instalada no local pertence a UNILA.

Obs.: A unidade evaporadora necessita de manutenção.
UNIDADE CONDENSADORA PERTENCENTE A UNILA

SALA 106

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala. Funcionando Satisfatoriamente.

SALA 107

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 18.000BTU's, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala, funcionando satisfatoriamente.

SALA 108

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala, constatou-se durante o teste que o aparelho estava apenas ventilando.

Obs.: Aparelho necessita de manutenção.

SALA 109

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, Tipo Piso Teto. Funcionando satisfatoriamente.

SALA 113/114

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, Tipo Piso Teto. Funcionando Satisfatoriamente.

OBSERVAÇÃO: As salas do primeiro pavimento 110, 111, 112 e 115 não tem aparelhos instalados.

SALA 201

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala, funcionando satisfatoriamente.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

SALA 204

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

SALA 205

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, Tipo Piso Teto. Aparentemente o ar não resfria e está condensando água para o interior da sala.

Obs.: Aparelho necessita de manutenção.

SALA 206

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, Tipo Piso Teto. A

SALA 210 / 01

Dados coletados: Ar condicionado com potência de 9.000BTU's, Tipo Piso Teto, apresentando defeito.

Obs.: Aparelho necessita de manutenção.

SALA 210 / 02

Dados coletados: Ar condicionado com potência de 9.000BTU's, Tipo Piso Teto.

APARELHO PERTENCENTE A UNILA

SALA 210 / 03

Dados coletados: Ar condicionado com potência de 9.000BTU's, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

APARELHO PERTENCENTE A UNILA

SALA 210 / 04

Dados coletados: Ar condicionado com potência de 9.000BTU's, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

APARELHO PERTENCENTE A UNILA

SALA 211 / 03

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 12.000BTU's, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

APARELHO PERTENCENTE A UNILA

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

SALA 214

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 48.000BTU's, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

APARELHO PERTENCENTE A UNILA

OBSERVAÇÃO: Nas salas 202, 203, 207, 208, 209, 211 / 01 / 02 / 04, 212, 213 e 215 do segundo pavimentos não tem aparelhos instalados.

2.1.3. Bloco de Bio-Saúde

ADM - Sala administrativa dos laboratórios

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível verificar.

LABORATÓRIO REAGENTES - Sala de reagentes

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível verificar.

SALA 01 / LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR - ÁREA BIOQUÍMICA

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 56.000BTU's, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

SALA 02 / SALA DE PREPARO

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 56.000BTU's, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

Sala 03 – LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA

Dados coletados: Ar condicionado modelo RAS506CSR HITACHI, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

**Sala 04 – LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR
ÁREA microbiologia / parasitologia**

Dados coletados: Ar condicionado modelo RAS506CSR HITACHI, Tipo Piso Teto.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Sala 05 – LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR / ÁREA ANATOMIA

Dados coletados: Dois aparelhos cuja potência é de 56.000BTU's cada, Tipo Piso Teto, instalados na parte do fundo da sala.

**Sala 07 – LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR /
ÁREA BIOLOGIA MOLECULAR**

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível identificar, Tipo Piso Teto, instalado na parte do fundo da sala.

**Sala 08 - LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR /
ÁREA ZOOLOGIA / BOTÂNICA**

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 56.000BTU's, Tipo Piso Teto, instalado na lateral esquerda da sala.

SALA 11 – SALA DE TÉCNICOS

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência não foi possível verificar. Este aparelho apenas ventila.

Obs.: Aparelho necessita de manutenção.

**Sala 12 – LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR /
ÁREA MICROSCOPIA E IMAGEM AVANÇADA**

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 56.000BTU's, Tipo Piso Teto, instalado na lateral direita da sala.

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR - ANTIGA SALA BIOTÉRIO

Dados coletados: Ar condicionado cuja potência é de 18.000BTU's, Tipo Piso Teto. Sala com entrada pela lateral externa do prédio.

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR - ANTIGA SALA ANÁLISES CLÍNICAS

Dados coletados: Neste espaço estão instalados 3 aparelhos de 9.000BTU's cada. Sala com entrada pela lateral externa do prédio.

OBSERVAÇÃO: Nas salas 06, 09, 10 não tem aparelhos instalados.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

3. Sistemas de Prevenção e Combate à Incêndios

Para a futura ocupação total do câmpus da UNIAMÉRICA se fez necessária uma avaliação das condições dos equipamentos de sinalização e combate à incêndios.

Para tal avaliação é necessário fazer um confrontamento entre o Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico – PSCIP, aprovado pelo corpo de bombeiros, e a realidade dos equipamentos instalados na edificação. Como até a presente data este plano não nos foi apresentado, foi realizado um levantamento do quantitativo de equipamentos (extintores, mangueiras de hidrantes, placas de sinalização e luminárias de emergência) e uma verificação das condições de uso dos mesmos.

Notou-se que alguns abrigos de hidrante não estão em boas condições, além disso foi verificado que os hidrantes do Prédio Central e do Bloco de Bio-Saúde são pressurizados por bombas d'água e os hidrantes do Bloco do Ginásio são pressurizados apenas pela caixa d'água.

Foi realizada um teste no hidrante mais desfavorável com relação a caixa d'água do Bloco do Ginásio. Porém para não perturbar as atividades rotineiras do local, devido ao período letivo, não pode ser realizado o teste das bombas de hidrante de nenhum dos outros dois prédios.

Devido a altura e o curto espaço de tempo não foi possível realizar o teste das luminárias de emergência, realizando assim somente o levantamento quantitativo.

As placas de sinalização estão representadas pelos códigos da NPT – 20 Sinalização de Emergência do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná.

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
 Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

3.1. Detalhamento por espaço

Segue abaixo os quantitativos dos materiais de prevenção e combate à incêndios.

3.1.1. Prédio Central

| Mangueiras de hidrante | Verificação realizada no dia 18/11/15 |
|-------------------------------|--|
| Quantidade: | Comprimento: |
| 29 | 15 metros |
| 5 | 20 metros |

| Extintores | | Verificação realizada no dia 18/11/15 | |
|--------------------|--------------|--|--|
| Quantidade: | Tipo: | Carga Nominal: | |
| 25 | PQS | 4 Kg | |
| 10 | CO2 | 6 Kg | |
| 1 | Água | 10 L | |

| PLACAS DE SINALIZAÇÃO | LOCAL: Prédio Central | | DATA: 18/11/2015 |
|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Extintor de incêndio - E5 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: | Falta placas: |
| | 29 | 0 | 7 |
| Abrigo de mangueira e hidrantes - E7 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: | Falta placas: |
| | 0 | 0 | 19 |
| Rota de fuga - S1 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: | |
| | 9 | 0 | |
| Rota de fuga - S2 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: | |
| | 8 | 0 | |
| Escada de emergência - S8 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: | |
| | 15 | 0 | |
| Escada de emergência - S10 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: | |
| | 1 | 0 | |
| Saída de emergência - S12 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: | |
| | 16 | 0 | |

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Saída de emergência - S13a | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: |
| | 3 | 0 |
| Saída de emergência - S13b | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: |
| | 3 | 0 |
| Saída de emergência - S16 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: |
| | 2 | 0 |

3.1.2. Bloco do Ginásio

| | |
|-------------------------------|--|
| Mangueiras de hidrante | Verificação realizada no dia 06/11/15 |
| Quantidade: | Comprimento: |
| 23 | 15 metros |

| | | |
|--------------------|--|-----------------------|
| Extintores | Verificação realizada no dia 18/11/15 | |
| Quantidade: | Tipo: | Carga Nominal: |
| 11 | PQS | 4 Kg |
| 1 | PQS | 6 Kg |
| 1 | Água | 10 L |

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------|
| PLACAS DE SINALIZAÇÃO | LOCAL: Bloco do Ginásio | DATA: 18/11/2015 | |
| Extintor de incêndio - E5 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: | Falta placas: |
| | 11 | 1 | 5 |
| Abrigo de mangueira e hidrantes - E7 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: | Falta placas: |
| | 0 | 0 | 16 |
| Saída de emergência - S12 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: | |
| | 2 | 0 | |
| Saída de emergência - S13a | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: | |
| | 1 | 0 | |
| Rota de fuga - S1 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: | |
| | 1 | 0 | |

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Rota de fuga - S2 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: |
| | 6 | 0 |
| Escada de emergência - S8 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: |
| | 2 | 0 |
| Escada de emergência - S11 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: |
| | 1 | 0 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Local: Bloco do Ginásio | Data: 18/11/15 |
| Luminárias de emergência | 10 |

3.1.3. Bloco de Bio-saúde

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|--|
| Mangueiras de Hidrante | | Verificação realizada no dia 06/11/2015 | |
| Quantidade: | Comprimento: | Validade: | |
| 4 | 15 metros | Maio de 2016 | |

| | | | |
|--------------------|--------------|--|--|
| Extintores | | Verificação realizada no dia 06/11/2015 | |
| Quantidade: | Tipo: | Carga Nominal: | |
| 10 | PQS | 4 Kg | |
| 4 | PQS | 6 Kg | |
| 3 | Água | 10 L | |
| 1 | CO2 | 6 Kg | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|--|
| PLACAS DE SINALIZAÇÃO | | LOCAL: Bloco de Bio-saúde | | DATA: 18/11/2015 | |
| Extintor de incêndio - E5 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: | Falta placas: | | |
| | 18 | 0 | 0 | | |
| Abrigo de mangueira e hidrantes - E7 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: | Falta placas: | | |
| | 0 | 0 | 2 | | |
| Saída de emergência - S3 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: | | | |
| | 6 | 0 | | | |

**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Saída de emergência - S12 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: |
| | 3 | 0 |
| Saída de emergência - S14 | Placa Fotoluminescente: | Placa não Fotoluminescente: |
| | 3 | 0 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Local: Bloco de Bio-saúde | Data: 18/11/15 |
| Luminárias de emergência | 08 |

Foz do Iguaçu / PR 23, de novembro de 2015

ELABORADORES:

Carolina Corazon Nunes
SIAPE 2144700 - DES

Clarissa Buss
SIAPE 2149970 - SERAD

Edmundo Sahd Neto
SIAPE 2164051 - CPP

Gaia Romagna de Lima
SIAPE 2138752 - SST

Jair Jeremias
SIAPE 2141116 - SEMAP

José Arnildo Welter Neto
SIAPE 1921783 - DIRT



**Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura**

Mara Lucia Magalhães
SIAPE 1939767 - BIUNILA

Solange Aikes
SIAPE 1847352 - DELABEN

APROVADORES:

Andressa Rospirski
SIAPE 1823979 - DES

Econ. Luiz Marcos de Oliveira Silva
PROAGI



Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura

ANEXO I – Planta Baixa do Prédio Central



Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura

ANEXO II – Planta Baixa do Bloco do Ginásio



Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura

ANEXO II – Planta Baixa do Bloco de Bio-Saúde